

**COMPOSIÇÕES DE PREÇO**

Data de Impressão: 23/08/2022

Referência de Preço: 2022/06 - Junho de 2022

BDI: 15,00%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO EM PARTE DA RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA SE-230, TRECHO: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / MONTE ALEGRE / POÇO REDONDO / CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 78,00KM, NESTE ESTADO

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1.1 | DERSE | 0000001936 | Aquisição de CM-30 | | 0 | 1,00 | t | |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | MATERIAL | | | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| DERSE | 0000000003 | Aquisição de CM-30 (ANP Junho/2022) | | | t | 1,00 | 6.755,28 | 6.755,28 |
| CUSTO TOTAL DO MATERIAL | | | | | | | | 6.755,28 |
| EQUIPAMENTO | | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.755,28 | 0,00 | 0,00 | 6.755,28 | 7.768,57 |

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|---------------------|
| 1.2 | DERSE | 0000001937 | Aquisição de RR-1C | | 0 | 1,00 | t | | |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | MATERIAL | | | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | |
| DERSE | 0000000001 | Aquisição de RR-1C (ANP Junho/2022) | | | t | 1,00 | 4.938,80 | 4.938,80 | |
| CUSTO TOTAL DO MATERIAL | | | | | | | | 4.938,80 | |
| EQUIPAMENTO | | MÃO-DE-OBRA | | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4.938,80 | 0,00 | 0,00 | 4.938,80 | 5.679,62 |

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. | |
|---------------------------------|------------|---|------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1.3 | DERSE | 0000001942 | Aquisição de CAP 50/70 | | 0 | 1,00 | t | |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | MATERIAL | | | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| DERSE | 0000000002 | Aquisição de CAP 50/70 (ANP Junho/2022) | | | t | 1,00 | 5.377,35 | 5.377,35 |
| CUSTO TOTAL DO MATERIAL | | | | | | | | 5.377,35 |
| EQUIPAMENTO | | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.377,35 | 0,00 | 0,00 | 5.377,35 | 6.183,95 |

**COMPOSIÇÕES DE PREÇO**

Data de Impressão: 23/08/2022

Referência de Preço: 2022/06 - Junho de 2022

BDI: 15,00%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO/RECUPERAÇÃO EM PARTE DA RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA SE-230, TRECHO: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / MONTE ALEGRE / POÇO REDONDO / CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 78,00KM, NESTE ESTADO

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. | |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2.1 | DERSE | - | Transporte de CM-30 | | 0 | 1,00 | t | |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | TERCEIRIZADO | | | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| DERSE | - | Transporte de CM-30 (Junho de 2022) | | | t | 1,00 | 307,94 | 307,94 |
| CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | | | | | | | | 307,94 |
| EQUIPAMENTO | | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,94 | 0,00 | 307,94 | 354,13 |

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. | |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2.2 | DERSE | - | Transporte de RR-1C | | 0 | 1,00 | t | |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | TERCEIRIZADO | | | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| DERSE | - | Transporte de RR-1C (Junho de 2022) | | | t | 1,00 | 300,31 | 300,31 |
| CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | | | | | | | | 300,31 |
| EQUIPAMENTO | | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,31 | 0,00 | 300,31 | 345,36 |

| Nº ITEM | BASE | CODIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FIC | FIT | (P) PROD EQUI | UNID. | |
|---------------------------------|--------|---|-------------------------|----------|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| 2.3 | DERSE | - | Transporte de CAP 50/70 | | 0 | 1,00 | t | |
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT | | | | | | | | |
| BASE | CÓDIGO | TERCEIRIZADO | | | UND | QTD | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| DERSE | - | Transporte de CAP 50/70 (Junho de 2022) | | | t | 1,00 | 307,94 | 307,94 |
| CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO | | | | | | | | 307,94 |
| EQUIPAMENTO | | MÃO-DE-OBRA | ENCARGOS | MATERIAL | TERCEIRIZADO | TRANSPORTE | CUSTO | PREÇO (BDI: 15,00%) |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,94 | 0,00 | 307,94 | 354,13 |